

対策一覧表

【高山小学校工区】

令和3年3月時点

| No. | 通学路・未就学児経路・先行点検 | 路線名 | 箇所名・住所 | 移動経路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 備考 |
|-----|-----------------|----------|----------|---|---|-------------------------------|------|
| 1 | 通学路 | 千本松新堀 | | ◆高山亭の東側の村道と県道の合流地点の見通しが悪く、ミラーや徐行の表示をお願いしたい。 | 実際はミラーあり。出会いがしらの事故が実際に多い場所。子どもたちへの啓発として注意喚起の看板の設置について検討したい。 | 高山村(建設水道課) | |
| 2 | 通学路 | 千本松新堀堀之内 | 継続小30-6 | ◆荒井原の県道「さくら草」周辺の歩道が急に狭くなり、木が歩道に覆っている。 | 所有者への剪定のお願い。歩道の拡幅について、R元から事業化し、用地測量を実施中。 | 須坂建設事務所 | |
| 3 | 通学路 | 赤和 | 継続小26-4 | ◆視距が悪く、車がスピードを出して走行するため危険。 | 以前から整備を実施している場所であるため、子どもたちにも注意をしてもらう。 | 高山村交通安全協会 | |
| 4 | 通学路 | 紫 | 継続小元-4 | ◆紫団地から神明社方面へ県道を渡るが、車が多く、スピードも出しているため危険。 | 注意喚起の看板を設置することについて検討したい。 | 須坂建設事務所 高山村(建設水道課) | |
| 5 | 通学路 | 紫 | 継続中28-13 | ◆役場前交差点。車が多く、信号機が設置されていない。 | ◇安全な交差点になるよう道路改良事業を進めていますが、この交差点改良事業に併せて信号機を設置していただくよう県公安委員会にお願いしています。(村建設水道課)【実施済】 ◇役場前の十字路については、現在、高山村建設水道課により交差点の改良工事を進めている。 現在、交差点改良工事に合わせ、信号機の設置を進めています。(須坂警察署)【実施済】 | 須坂警察署 高山村(建設水道課) | 対応済み |
| 6 | 通学路 | 紫 | 中10と同一 | ◆村道千本松紫線の沿線 現在、グリーンベルトは設置されているが、交通量が多く危険なため、歩道の整備をお願いしたい。 | 道幅が狭く歩道の整備については検討が必要。 | 高山村(建設水道課) | |
| 7 | 通学路 | 紫 | | ◆村道荒井原紫2号線の沿線の歩道未整備区間に歩道の整備をお願いしたい。 | 歩道の整備について、R3からの事業化を検討中。 | 高山村(建設水道課) | |
| 8 | 通学路 | 緑ヶ丘 | 継続小元-7 | ◆小学校東側横断歩道は交通量が比較的多く緩やかなカーブで見通しが悪い。 | 横断歩道の路面標示補修(実施済)取り締まり強化を検討する。 | 高山村(建設水道課) 須坂警察署 | |
| 9 | 通学路 | 牧 | | ◆子安橋のバス停に集合するが、右側通行をするため横断するが、横断歩道がない。カーブなので危険。歩道もなく危険。 | 道幅が狭く用地の協力がなければ、歩道の設置は難しい。また、横断歩道の設置についても難しい。運転手へ注意喚起していく。 | 須坂警察署 須坂建設事務所 高山村交通安全協会 | |

【対策検討メンバー(通学路)】教育委員会、小学校、PTA会長、須坂建設事務所、須坂警察署、高山村交通安全協会、村民生活課、建設水道課

【緊急合同点検実施メンバー(未就学児)】教育委員会、たかやま保育園、保育園保護者会長、須坂建設事務所、須坂警察署、高山村交通安全協会、村民生活課、建設水道課

対策一覧表

【高山小学校工区】

令和3年3月時点

| No. | 通学路・未就学児経路・先行点検 | 路線名 | 箇所名・住所 | 移動経路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 備考 |
|-----|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 10 | 通学路 | 駒場 | 継続 小元-9 中8と同一 | ◆堤の貯水池が危険。 | 地域の子どもたちへ注意喚起していく。 | 高山小学校 | |
| 11 | 通学路 | 松原 | 継続 小元-10 | ◆松原公園から広い道へ出る所に一時停止線があるが、一時停止をしない車が多い。トマレの表示、グリーンベルト、「子どもに注意」などの表示をしてほしい。 | 「トマレ」の表示を行う。 | 高山村(建設水道課) | |
| 12 | 通学路 | 榊形 中原 | | ◆北部トレーニングセンター前のバス停付近に横断歩道がないため、バス通学の低学年が県道を横断するとき危険。下ってくる車がスピードが出ている。 子どもたちも車の確認をしない。 | 歩行者だまりが必要なため、横断歩道の設置については安全な待ち場所の確保が必要。運転者への注意喚起をしていく。 | 須坂警察署 須坂建設事務所 高山小学校 高山村交通安全協会 | |
| 13 | 通学路 | 中原 | | ◆高山大橋前の交差点を子供たちが良く確認をせず横断している。 | 子どもたちへの安全教育の実施。 | 高山小学校 高山村交通安全協会 | |
| 14 | 通学路 | 三郷 | | ◆山田神社の周辺に用水路があり危険。看板か柵をつけてほしい。 | 他部署につなげる。 | 再確認 | |
| 15 | 未就学児経路 | 千本松 新堀 堀之内 | 中11と同一 | ◆堀之内の黒岩自動車付近の横断歩道を渡る際、県道を走る車がスピードを出して走行するため危険。 | ◇コンクリート舗装のため横断歩道標示が消えやすいが、計画的な補修により対応したい。(須坂警察署) ◇路面標示及び外側線の引き直しによる対応を検討したい。(須坂建設事務所) | 須坂警察署 須坂建設事務所 | 須坂警察署対応状況 (R1. 12標示補修、R2. 12標識発光化) 須坂建設事務所対応状況 (R2. 8ドットライン L=100m設置) |
| 16 | 未就学児経路 | 堀之内 荒井原 | 中12と同一 | ◆村道荒井原駒場線の四ツ屋前交差点付近について、優先道路の南北を走る車がスピードを出して走行するため、出会い頭の事故が心配。 | 路面標示(減速マーク)及び外側線(ドットライン)の設置による対応を検討したい。 | 高山村(建設水道課) | 対応済み |
| 17 | 通学路 | 千本松 新堀 堀之内 | 中13と同一 | ◆コメリ東の交差点付近について、北の村道から県道に右折する際、横断歩道があり出会い頭の事故と歩行者認識が心配。 | ◇横断歩道の設置位置について再検討します。(須坂警察署)【実施済】 ◇歩道の整備区間延長について検討します。(須坂建設事務所) ◇カーブミラーの改良と村道側への注意喚起のカラー舗装設置を検討します。(村:建設水道課) | 須坂警察署 須坂建設事務所 高山村(建設水道課) | 一部対応済み (警察:横断歩道、村:カーブミラー) |

【対策検討メンバー(通学路)】教育委員会、小学校、PTA会長、須坂建設事務所、須坂警察署、高山村交通安全協会、村民生活課、建設水道課

【緊急合同点検実施メンバー(未就学児)】教育委員会、たかやま保育園、保育園保護者会長、須坂建設事務所、須坂警察署、高山村交通安全協会、村民生活課、建設水道課